



# АЗПИ

Общество с ограниченной ответственностью  
Управляющая компания  
«Алтайский завод прецизионных изделий»  
(ООО УК «АЗПИ»)

656023, Россия, Алтайский край, г. Барнаул  
пр. Космонавтов, 6/2, офис 1  
Факс: (3852) 502-400  
Телефон: (3852) 501-400  
www.azpi.ru | e-mail: [azpi@azpi.ru](mailto:azpi@azpi.ru)

Руководителям организаций

Исх. № \_\_\_\_\_ 641 \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 06.10.2022 \_\_\_\_\_

На вх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

*Информационное письмо.*

## Уважаемые партнеры!

При замене секции А-08-004-04-00-04 (см. Примечание 1), расположенной на ТНВД А-08-004-00-00-01 под регулятором производительности, на ремонтную секцию А-08-004-04-00-01, входящую в комплект К-81-014-00-00-01, потребуется (см. Рисунок 1):




**Рисунок 1– Секция насосная А-08-004-04-00-01.**

- Шаг 1. Снять защитный колпачок с объединяющего штуцера ремонтной секции;
- Шаг 2. На конус штуцера уложить шарик Ø6 мм входящий в комплект;
- Шаг 3. Установить пробку А-08-006-03-01-00 входящую в комплект;
- Шаг 4. Затянуть пробку моментом  $(49 \pm 2,5)$  Н.м  $[(5 \pm 0,25)$  кгс.м




**ЦМКС**  
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СЕРТИФИЦИРОВАНА  
ГОСТ Р ИСО 14001-2016

**Примечание 1:** секции А-08-004-04-00-04 (см. Рисунок 2) устанавливаются на ТНВД, поставляемые исключительно на конвейер ПАО «КАМАЗ». Отличаются от ремонтных секций А-08-004-04-00-01, входящих в комплект К-81-014-00-00-01, отсутствием резьбового соединения и топливоподводящего отверстия на объединяющем штуцере.



**Рисунок 2 – Секция А-08-004-04-00-04 (слева) и А-08-004-04-00-01 (справа).**

**Информация по составу ремонтного комплекта К-81-014-00-00-01 (см. Рисунок 3):**




**Рисунок 3 - Состав ремонтного комплекта К-81-014-00-00-01.**



1. Секция насосная в сборе А-08-004-04-00-01 - 1 шт.
2. Колпачок защитный А-15-001-00-01-00 - 2 шт.
3. Кольцо уплотнительное 28-2 - 1 шт.
4. Комплект колец уплотнительных К-81-025-00-00-00 (см. Примечание 2):
  - кольцо 6x1,5 - 1 шт.
  - кольцо 7,5x2 - 1 шт.
5. Комплект К-81-023-00-00-00:
  - пробка А-08-006-03-01-00 - 1 шт.
  - сфера (шарик) Ø 6 мм - 1 шт.

**Примечание 2:** Уплотнительные кольца 6x1,5 и 7,5x2, поставляемые в комплекте, устанавливаются между секцией насосной и корпусом ТНВД. Кольцо подбирается по диаметру цилиндрического углубления вокруг отверстия на корпусе ТНВД (см. Рисунок 4).



**Рисунок 4 – Установка уплотнительных колец 6x1,5 и 7,5x2.**

Приложение:

Директор по развитию

  
 \_\_\_\_\_ Д.А. Любимов

Саньков А.А.  
 +7 (3852) 501-454



**ЦМКС**  
 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА СЕРТИФИЦИРОВАНА  
 ГОСТ Р ИСО 14001-2016